


蓋のはめ方

下記手順で蓋をはめる。

1. 切欠きの無い方をはめる

①はめる前の状態




②はめた後の状態




2. 切欠きのある方をはめる

①はめる前の状態



②はめた後の状態



※注意：蓋を枠にはめる時の角度は、約20~30度になります。